

Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w odniesieniu do pisma znak OP.033.42.2025 z dnia 29 lipca 2025 r., przekazanego przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem G.RPU..502.127.2025.BL z dnia 07.08.2025, w sprawie pogarszającej się sytuacji kanałów melioracyjnych i wystąpienia zagrożenia dla mienia mieszkańców Gminy Unisław w postaci podtopień gruntów sąsiadujących z kanałami informuje, iż prace utrzymaniowe na kanałach odwadniających Dolinę Dolnej Wisły na obiekcie melioracyjnym Wiejska Nizina Chełmińska rozpoczęły się z dniem 30 czerwca 2025 r. i prowadzone będą sukcesywnie z przewidywalnym terminem zakończenia przypadającym na dzień 23.08.2025 r. .

Do dnia 25.07.2025 roku wykonano następujący zakres prac:

- udrożnienie z roślinności dennej za pomocą kosiarki pływającej Kanału Głównego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej oraz Kanału Starogrodzkiego, stanowiących odpływ wód z całej zlewni niziny do rzeki Wisły
- udrożniono 2,2 km ujściowego odcinka Kanału Środkowego
- przeprowadzono około 80% zakresu prac utrzymaniowych na Kanale Bocznym odpowiadającym za odprowadzanie wód zarówno z terenu niziny jak i wód spływających z wysoczyzny Doliny Dolnej Wisły.

Zakres prac obejmuje w zależności od charakteru cieku i jego parametrów takie zabiegi jak: wykaszanie roślinności brzegowej i dennej, mechaniczne lub ręczne usunięcie roślinności korzeniących się w dnie, mechaniczne koszenie roślinności z dna, usuwanie przetamowań bobrowych, zatorów, itp.

Informujemy również, że z uwagi na prognozowane na dni 27-28.07.2025 nawalne opady deszczu, w godzinach porannych dnia 27.07.2025 podjęto decyzję o zaprzestaniu piętrzenia wód na potrzeby rolnictwa oraz sadownictwa i zarazem uruchomienia zrzutu nagromadzonych wód, celem zapewnienia pełnej przepustowości kanałów do przejęcia wód spływających z prognozowanych opadów.

W wyniku wystąpienia intensywnych zgodnych z prognozą zjawisk, przeprowadzono lustrację poziomu wód i stanu technicznego kanałów, stwierdzając wysokie stany wód z widocznym nurtem świadczącym o swobodnym spływie wód w kierunku ujścia do Wisły.

Jednocześnie informujemy, że po przeprowadzeniu corocznych prac utrzymaniowych i prowadzeniu, w ciągu danego roku bieżącej kontroli stanu wód dotychczas nie stwierdzono problemów z odprowadzaniem nadmiaru wód nawet podczas intensywnych opadów atmosferycznych oraz nie odnotowano zgłoszeń o występowaniu podtopień na przyległych gruntach, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego podtopienia upraw kalafiora na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału. Jednak zauważyć należy, iż uprawa ta zlokalizowana jest na działce, która wg. naszych danych wynikających z klasyfikacji gruntów ma przeznaczenie jako łąka V klasy, co świadczy o wysokim poziomie wód gruntowych oraz mogących wystąpić podtopieniach.

Jednocześnie należałoby zwrócić również szczególną uwagę na stan rowów melioracyjnych stanowiących zlewnię kanałów i odpowiadających za dopływ ich wód do tych cieków. Część tychże urządzeń stanowiących własność prywatną nie jest utrzymywana we właściwym stanie i nie jest objęta działalnością żadnej Spółki Wodnej. Sytuacja ta może powodować podtopienia gruntów znacznie oddalonych od zbiorczych kanałów administrowanych przez PGW Wody Polskie, a niedrożność tych urządzeń powoduje brak możliwości odprowadzenia wody do głównego odbiornika wód.

Aneta Markowska
Zastępca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. PGW Wody Polskie. RZGW w Gdańsku
3. NW Chełmno
4. ZPU aa.